

527/77

BORG/BØTTFJELL.

7.6.77.  
0-77 060

Herr Otto Johansen,  
Roppestad,  
1600 Fredrikstad S.

#### VANNFORSYNING.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved førstestatsgeolog K.O.Bryn, 18.5.77. Tilstede under befaringen var Otto Johansen og herredsagronom Heidenberg.

Bergarten i området er granitt. Dette er en bergart som stort sett er tett, massiv, og gir derfor ofte lite vann, men i enkelte soner kan den være noe oppsprukket og dermed gi større muligheter for vann ved brennboring.

Deres hus ligger på østsiden av en slik sone som synes gunstig. Den stryker nord-syd og har steilt fall mot vest. På vestsiden av samme sone er det av naboen foretatt en brannboring til ca. 25 meter med tilfredsstillende resultat.

Beste borested innen Deres eiendom er lengst vest, men det må regnes som sikkert at naboen brann da blir ødelagt. I så fall må De erstatte naboen brann eller gi fri tilkobling til Deres brunn.

Boreplass ble tatt ut 2-3 meter syd for Deres brunn. De må her være forberedt på å måtte bore ca. 40-50 meter. Forholdene er ikke spesielt gunstige, og De må være klar over at det er forholdsvis stor fare for at boringen kan bli mislykket. Hvis De borer mer enn 40-50 m, øker faren for saltvannsinnslag.

Hvis De kan greie Dem med ca. 50-100 l/time fra borebrønnen, er det et visst håp om at det vil bli vellykket.

Vi står gjerne til videre tjeneste  
Norges geologiske undersøkelse

Knut Ørn Bryn  
Førstestatsgeolog

Kopi: Borge kommune, v/herredsagronomen.

Regning følger senere fra Vårt  
kovedkontor i Trondheim.