

657

Ytre Enebakke/Aleustua

28.9.78.

KOB/BR 0-78 121

Vaktmester Hjalmar Hov,
Geitmyrsvn. 66.
Oslo 2.

VANNFORSYNING, HYTTE I ENEBAKK.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse, etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 12.9.78.

Det var ønsket vann til en hytte.

Bergarten i området er tett, grå sliregneis. Der fjellet stikker opp i mindre koller, f.eks. den fjellknausen som Deres hytte ligger på, er fjellet tett, uten sprekker, og en eventuell brønnboring vil sannsynligvis være tørr.

Øst for kollen er fjellet imidlertid noe mer oppsprukket, og boreplass ble tatt ut i skråningen rett øst for hytta. Det må her bores på skrå mot øst med ca. 60° fall (ca. 30° avvik fra loddlinjen). De må være forberedt på å måtte bore ca. 50 m dypt.

Selv om forholdene synes gunstige for at De vil få nok vann, må De være klar over at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Med hilsen

Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn
Førstestatsgeolog