

36/76.

Gjøvik/Oppland

13/1-75

NGU/O-76001

Oppland Vegkontor
v/avd.ing. B. Sæthre
Postboks 1010
2600 LILLEHAMMER

Vannforsyning, bolig Redalen.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 31/10-75 ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo. I befaringen deltok også Sæthre og Støvind fra Oppland Vegkontor.

Berggrunnen i det undersøkte området består av skifer som er lite egnet for dypbrønnsboring, og en boring i denne bergarten vil sannsynligvis gi små vannmengder.

Det ble likevel under befaringen sett på et par alternativer for ansettelse av et eventuelt borhull. Sæthre/Støvind kan påvise stedene.

alt. I: Like på oversiden av den gamle veien (ved lysmast)
Boringen settes loddrett.

alt. II: Like på innsiden av gjerdet, i hjørnet av tomten.
Boringen settes på skrå med retning mot syd og med et fall på 70° (20° fra vertikal).

Alt I synes noe bedre enn alt II med hensyn til oppnålig vannmengde, men faren for forurensning fra veien er noe større ved alt I.

Den eksisterende brønn kan eventuelt benyttes som utjevningsbasseng.

Vi står gjerne til videre tjeneste

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

L.A.W.
Lars A. Kirkhusmo
statsgeolog