

603

6.7.76.

BR 0-76 160

Mellomåsen Hyttelag,  
v/O. Sundquist,  
M. Borrebekkensvei 15.  
OSLO 5.

VANNFORSYNING MELLOMÅSEN HYTTELAG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog E. Rohr-Torp, 23.6.76.

Fjellgrunnen består av grov øyegneis, en bergart som ofte gir gode resultater ved dypbrønnsboringer. Åsen, hvor hyttene ligger, er imidlertid uten markerte sprekkesoner, og dermed lite gunstig. Jeg forstod på herr Larsen at det ikke var aktuelt å bore utenfor hyttelagets eiendommer.

Ettersom intet sted på eiendommen stikker seg ut som særlig godt, beholdt vi boreplassen som tidligere var valgt. De sprekker som ble observert er steile, så skråboring anbefales for å skjære flest mulig. Det bores med 30° avvik fra loddlinjen, og med retning mot sydvest, mot todelt furutre. Herr Larsen kan påvise stedet.

Man må være innstilt på å måtte bore 60-90 m for å få tilstrekkelig vann.

Innenfor hytteområdet vil enhver borebrønn i uheldigste fall kunne påvirkes av tilfeldig forurensning.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Med hilsen

Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog